

国指定史跡会下山遺跡現況写真（2025年7月現在）



会下山遺跡入口 遠景



会下山遺跡入口 遠景  
土砂が流出している。



登山道①  
土砂流出により斜面が削れ、道が痩せている。





登山道②

土砂流出により道が挟れている。



登山道③

土砂流出により道が挟れている。



登山道④

土砂流出により道が挟れている。





登山道⑤  
土砂流出により道が挟れている。



C・E地区竪穴住居跡 遠景



C地区竪穴住居跡 近景  
竪穴住居の周囲の土砂が流出している





C地区付近のベンチ①  
土砂流出により基礎が剥き出しになっている。



C地区付近のベンチ②  
土砂流出により基礎が剥き出しになっている。



C地区竪穴住居跡  
竪穴住居の周囲の土砂が流出し、竪穴住居の周囲の柵が倒壊している。





X・U地区間見学道  
土砂流出により木の根が浮いている



X地区竪穴住居跡そばの見学道  
土砂が流出し、竪穴住居跡を囲む柵が倒壊している。



N地区 近景





N地区焼土坑 近景  
雨風により柵が倒壊している。



X・U地区間見学道  
土砂流出により階段の土留め板が浮いている



U地区廃棄場跡 近景  
土砂流出により柵が倒壊している。





J 地区復元高床倉庫 近景



J 地区復元高床倉庫 近景  
不等沈下を起こし、大きく傾いている。



J 地区復元高床倉庫 近景  
不等沈下を起こし、大きく傾いている。





J 地区 近景  
土砂流出により柵が浮いている。



J 地区間見学道



触覚模型  
土砂流出により模型が浮いている





触覚模型



F・Q地区登山道  
登山道が竪穴住居跡を横切り、  
削っている。



S地区祭祀場跡 近景





S 地区からの眺望  
木が生い茂り、景色が見えない



堀跡