



写真1 全景（南東から）（提供：淀川製鋼所提供）




写真2 全景（南西から）（提供：淀川製鋼所提供）




写真3 倉庫と階段と上部擁壁・下部擁壁（南東から）（『報告書』より）



写真4 倉庫の内部（木部は応急構造補強）（東から）（『報告書』より）



写真5 倉庫と発掘調査で検出された温室跡・渡り廊下跡（南東から）



写真6 発掘調査で検出された温室跡・渡り廊下跡等（北西から）（『報告書』より）



写真7 発掘で確認された滝の跡（東から）



写真8 発掘で確認された池の跡（南から）