

ふろのかまどにご注意

構造はこんな風に

最近芦屋市内の一町で風呂がまだから出火した例があります。そのお家の風呂がまどは、外側から一寸見ても欠点はないよな構造です。そこで火災原因を調査したところ、かまどの構造をしてたときに煉瓦組積の目地モルタル（セメント）仕上げが粗雑であったため、組積煉瓦の間に隙間ができる、その隙間から火炎が流れ、煙道の裏面に埋込んでいた三角角の柱がくもん焼着火したものです。

この火災の特徴は柱が長時間（数週間）煉瓦のくもん射線と煉瓦の隙間から出る熱気流にさらされ、家人の知らない間に炭化したもので、毎日危険な状態で使用していたものです。たまたま当日既に炭化していた木材は発火温度（三八〇℃～四〇〇℃）に達して出火したものあります。皆さんのお家庭でも、既にこの様な

状態になつているかまどがあるかもしれません。冬期に入ると風呂も追焚き等で使用時間が長くなつて来ますので、この際よく調べて見ましょう。殊にかまどの中は、煉瓦等が落ちて来るようなものは危険です。

第五条（1）かまど

（イ）上方の可燃物から一・五尺

（ロ）側方の可燃性部分は床面か

（ハ）上方の可燃物から一・五尺

