

( 公 印 省 略 )  
芦 水 業 第 3 8 1 号  
令 和 2 年 3 月 1 2 日

芦屋市指定給水装置工事事業者 各位

芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長

芦屋市長 伊 藤 舞

給水管分岐工事における密着コアと挿入機の互換性について（通知）

平素は、芦屋市水道事業にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

標記のことについて、施工時に不具合が発生しましたので、下記のとおり注意喚起いたします。

## 記

### 1 事象

令和元年7月の指定給水装置工事事業者が行う給水管分岐工事にて、コア挿入時に不具合が発生した。

- (1) 穿孔機での穿孔作業完了後、挿入機でコア挿入の作業を行った。
- (2) 挿入機を取り外す際にサドル分水栓のボールを破損させ、コック閉ができなくなった。
- (3) 取り外した挿入機を確認すると、挿入棒先端に変形した密着コアが残ったままとなっていた。
- (4) コック閉の際に挿入棒先端に残った密着コアが、サドル分水栓のボールを破損させたと判明する。

### 2 原因

密着コアに適合しない挿入機を使用したため、穿孔穴に密着コアが正常に装着されず、密着コアが不完全な状態で挿入棒先端に残ったことが原因である。

### 3 今後の注意点

密着コアの形状・寸法は製造業者毎に異なるため、密着コアに適合した挿入機を使用すること。

(問合せ先)

芦屋市上下水道部水道業務課  
担当 中，米満，福井