





国指定史跡会下山遺跡 台風等被災状況

|  |   |
|--|---|
| 写真番号 3   |   |
| <p>【概要・備考等】</p> <p>会下山遺跡</p> <p>X地区</p> <p>杭破損</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| 写真番号 4  |  |
| <p>【概要・備考等】</p> <p>会下山遺跡</p> <p>見学道</p> <p>土砂流出</p> |  |