芦屋下水処理場　　水質検査結果

試験項目＼試験日	令和8年9月10日		令和8年10月1日	
天　候	晴れ		晴れ	
気　温	24.0℃		24.2℃	
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水
水　温（℃）	26.5℃	26.1℃	25.2℃	25.4℃
pH	7.3	7.0	7.4	7.1
ＳＳ　(mg／l)	35	2	21	2
BOD　(mg／l)	66	1	65	3
大腸菌※2(CFU/ml)	98,000	1未満※3	93,000	1未満※3
備　　考	前日　雨／晴れ 前々日　雨		前日　晴れ 前々日　雨	

※1：流入水質の悪化等の様々な要因により採水の日時によって数値が変動するので、活性汚泥法処理による基準を上回る場合があるものの、平均値としては定められた数値以下になっております。
※2：大腸菌については、法改正により令和7年4月より大腸菌群数から大腸菌数に変更しています。
※3：上記法改正に伴い、定量下限値が0から1に変更となったことにより、報告数値も1未満となります。