

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和6年11月13日		令和6年12月4日	
天 候	晴		晴	
気 温	19.0℃		13.3℃	
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水
水 温 (℃)	22.8℃	23.5℃	19.1℃	20.9℃
pH	7.5	7.1	7.4	7.2
S S (mg/l)	16	2	30	2
BOD (mg/l)	77	4	110	4
大腸菌群数(コ/ml)	120,000	0	85,000	0
備 考	前日 晴		前日 晴	
	前々日 晴		前々日 晴	

※流入水質の悪化等の様々な要因により採水の日時によって数値が変動するので、活性汚泥法処理による基準を上回る場合があるものの、平均値としては定められた数値以下になっております。