芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目	令和2年8月13日		令和2年9月2日		活性汚泥法処理
天候	晴		晴のち曇		による基準
気 温	31.9℃		30.8℃		
検 水 名	流入水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水温(℃)	27.4℃	26.9℃	28.5℃	28.1℃	
рН	7.7	7.0	7.6	7.2	5.8~8.6
SS (mg/l)	62	3	33	1	40 以下
BOD (mg/l)	94	4	97	2	15 以下
大腸菌群数(3/ml)	47,000	0	43,000	0	3,000 以下
備 考	前々日	晴 曇のち晴	前日前々日	晴時々曇 晴時々曇	