

表4 救助活動の概要

(平成7年1月17日～1月21日)

月日	No	現着時間	救出時間	活動時間	発生場所	建物構造	用途	損壊程度	現場概要	救出人員(人)		出場車両(台)			出動隊員(人)		
										死亡	生存	R車	P車	他	救助	消防	救急
1 月 17 日	1	6:40	8:30	1:50	浜町6番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 3人が生き埋め		3		1		1	3	
	2	8:40	9:00	0:20	浜町10番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め		1					1	
	3	9:05	11:10	2:05	浜町7番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 2人が生き埋め		2		1		1	2	
	4	7:40	8:40	1:00	浜町8番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 2人が生き埋め	1	1		1		1	2	
	5	8:05	8:35	0:30	浜町8番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め		1		1		1	2	
	6	8:40	9:00	0:20	浜町7番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め		1		1		1	2	
	7	12:30	13:30	1:00	浜町7番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 2人が生き埋め	1	1				1		
	8	23:10	0:00	1:30	竹園町2番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1		(1)			(5)	1	
	9	13:00	15:00	2:00	大樹町6番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 2人が生き埋め		2				1	1	
	10	10:00	10:30	0:30	西蔵町6番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1				1			3
	11	21:29	21:32	0:03	川西町2番	鉄筋3階	共住	半壊	EV停止, 1人が閉じ込め		1		1		1	3	
	12	8:14	13:39	5:25	西蔵町7番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め		1				2	3	3
	13	10:31	14:30	4:01	精道町8番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1					1	2	
	14	11:43	12:02	0:19	茶屋之町2番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1			1			4	
	15	12:15	13:29	1:14	茶屋之町8番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1			1			4	
	16	13:35	17:35	4:00	茶屋之町8番	鉄筋5階	共住	全壊	共同住宅倒壊, 3人が生き埋め	3			1			5	
	17	15:03	15:55	0:52	津知町7番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1					1		
	18	13:29	18:17	4:48	大原町4番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1						1	
	19	18:30	19:40	1:15	親王塚町6番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1						1	
	20	20:05	20:40	0:40	親王塚町5番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1						1	
	21	20:55	23:05	2:10	親王塚町2番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1						1	
	22	7:32	7:52	0:20	神戸市東灘区	(R43)			阪神高速道路倒壊, 1人が車両の下敷き		1	1			2	1	
	23	7:18	7:30	0:12					阪神高速道路倒壊, 1人が車内に閉じ込め		1	1			2	1	
	24	8:16	15:30	7:14	神戸市東灘区	RC5階	共住	全壊	共同住宅倒壊, 3人が生き埋め		3	1			4	1	
	25	8:40	9:05	0:25	竹園町2番	木造2階	住宅	全壊	家屋2棟倒壊, 3人が生き埋め		3			1		1	
	26	14:40	16:00	1:20	春日町22番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1				1	3	2	
	27	20:05	20:25	0:20	平田北町3番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1		1			5		
	28	9:35	10:45	1:10	宮川町9番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め	1					2		
	29	16:00	2:00	12:00	打出町3番	RC4階	共住	全壊	共同住宅2棟倒壊, 多数が生き埋め		3			2	8	6	3
	30	11:10	12:15	1:05	津知町2番	防木2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 1人が生き埋め		1		1		1	3	
	31	12:25	15:00	2:35	津知町3番	木造2階	住宅	全壊	家屋倒壊, 3人が生き埋め		3		2			8	
	32	15:20	15:40	0:20	神戸市東灘区				家屋倒壊, 2人が脱出不能		2		2			6	
	33	14:30	16:30	2:00	親王塚町3番	RC6階	共住	全壊	共同住宅倒壊, 2人が生き埋め		2		1(1)	1	2	7	3
	34	6:49	11:00	4:11	親王塚町3番	RC6階	共住	全壊	共同住宅倒壊1階から出火, 多数の者が脱出不能	3	20		2(1)	1	2	9	3
	35	6:15	6:25	0:10	精道町6番	木造2階	住宅	全壊	店舗付家屋倒壊, 1人が生き埋め		1	1			2		
	36	6:00	6:10	0:10	精道町6番	木造2階	住宅	全壊	店舗付家屋倒壊, 2人が脱出不能		2	1			2		
	37	12:05	13:40	1:35	神戸市東灘区	木造2階	共住	全壊	共同住宅倒壊, 1人が生き埋め	1	1	1			1		
	38	7:15	7:25	0:10	神戸市東灘区	(R43)			阪神高速道路倒壊, 2人が車内に閉じ込め		2	1			1		
	39	16:15	23:00	6:45	平田北町4番	RC6階	共住	全壊	共同住宅1階座屈, 数名が脱出不能			1			4	1	
	40	10:10	10:26	0:16	楠町13番	RC9階	共住	全壊	共同住宅2階座屈, 1人が生き埋め		1		1			2	
小計				78:10						22	60	9(1)	18(2)	9	54(5)	87	15